

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Зуевского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Некрасова, 3, г. Зуевка, 612410, тел. 2-02-92 (код 83337)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Зуевка
(место составления акта)

“ 05 ” июня 20 15 г.
(дата составления акта)

11 ч 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30

Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, 3;
по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, 27.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Зуевского района по
пожарному надзору Кошечева М.Ю. № 30 от «05» мая 2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г.
Зуевка.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

22 мая 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.;

28 мая 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.;

05 июня 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.;

Общая продолжительность проверки: 03 рабочих дня / 05 рабочих часов 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Зуевского района Главного управления
МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) Директор КОГОБУСОШ с УИОП г. Зуевка Жданова Елена
Анатольевна 10.05.2015 г. 9⁵⁰

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку

1. Государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору Пушкарев Владислав Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор КОГОБУСОШ с УИОП г. Зуевка Жданова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Здание Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка расположенное по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, 3. Функциональная пожарная опасность (Ф4.1) – здание общеобразовательного учреждения. Здание школы двухэтажное без подвала. Стены здания - кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты с чердаком. Здание отвечает требованиям II степени огнестойкости. Установлены огнестойкие металлические люки ЛМО-1 выходов на чердак. Соблюдение противопожарных расстояний до соседних зданий и сооружений - соответствует требованиям. Состояние прилегающей территории - очищена от сгораемого мусора, в ночное время освещается, подъезды имеются. Двери эвакуационных выходов открываются свободно по направлению выхода из здания. Пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначены знаками пожарной безопасности. Разработаны и вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Помещения объекта обеспечены огнетушителями согласно норм. Огнетушители исправны, пронумерованы, установлены на видных местах, обозначены знаками ПБ, эксплуатационные паспорта заведены. Помещения объекта оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). На момент проверки АУПС и СОУЭ исправны. Договор от 01.01.2015 г. № 02/15-ТО на плановое техническое обслуживание установок пожарной сигнализации заключен с ООО «Вятка-Автоматика». Разработан график планового технического обслуживания пожарной сигнализации. Заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту АУПС и СОУЭ. В помещении пожарного поста вывешена инструкция о порядке действий при срабатывании АУПС. Пожарный пост обеспечен аварийным освещением. Пожарный пост оборудован программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг» с передачей тревожных сигналов от системы пожарной сигнализации в дежурно-диспетчерскую службу 23 ПЧ и на ПЦН ООО «Аргус». Договор от 25.12.2013 г. № 3404/13 по обслуживанию оборудования с возможностью передачи тревожных сигналов заключен с ООО «Аргус». Дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.12.2013 г. № 3404/13 заключено 12.01.2015 г. Проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения. Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 21.05.2015 г. № 968-О. Измерения сопротивления изоляции

проводов, кабелей и электрооборудования; проверки срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью; измерения сопротивления между заземляющим устройством (нулевым проводом) и заземляемым элементом проведены 10.06.2014 г. специалистами электролаборатории Кировского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество». Заключение специалистов электролаборатории – электрооборудование годно к эксплуатации. Измерения сопротивления заземляющих устройств проведены 17.05.2014 г. специалистами электролаборатории Кировского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество». Заключение специалистов электролаборатории – электрооборудование годно к эксплуатации. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов. Разработан приказ от 01.09.2014 г. № 77 «О мерах по усилению противопожарной защиты и назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности». Ответственным за противопожарную безопасность школьных сооружений назначен Семушин Михаил Ильич. Обучение по пожарно-техническому минимуму Семушиным М.И. пройдено 11.12.2013 г. Разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности. Заведен журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности. Здание оборудовано телефонной связью, исправна. В помещениях установлены таблички с указанием номера телефона вызова пожарных подразделений. Вентиляция здания принудительная. В воздуховоды, пересекающие противопожарные преграды установлены противопожарные клапаны КПС-1. Отопление водяное, от квартальной котельной.

Помещения Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка расположенные в здании по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная д. 27. Здание - двухэтажное без подвала, 1965 года постройки. Стены здания - кирпичные, перекрытия – деревянные оштукатуренные с чердаком. Здание отвечает требованиям III степени огнестойкости. Соблюдение противопожарных расстояний до соседних зданий и сооружений - соответствует требованиям. Состояние прилегающей территории - очищена от сгораемого мусора, в ночное время освещается, подъезды имеются. Двери эвакуационных выходов открываются свободно по направлению выхода из здания. Пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначены знаками пожарной безопасности. Разработаны и вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Помещения объекта обеспечены огнетушителями согласно норм. Огнетушители исправны, пронумерованы, установлены на видных местах, обозначены знаками ПБ, эксплуатационные паспорта заведены. Помещения объекта оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). На момент проверки АУПС и СОУЭ исправны. Договор от 01.01.2015 г. № 02/15-ТО на плановое техническое обслуживание установок пожарной сигнализации заключен с ООО «Вятка-Автоматика». Разработан график планового технического обслуживания пожарной сигнализации. Заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту АУПС и СОУЭ. В помещении пожарного поста вывешена инструкция о порядке действий при срабатывании АУПС. Пожарный пост обеспечен телефонной связью, аварийным освещением. Пожарный пост оборудован программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг» с передачей тревожных сигналов от системы пожарной сигнализации в дежурно-диспетчерскую службу 23 ПЧ и на ПЦН ООО «Аргус». Договор от 25.12.2013 г. № 3404/13 по обслуживанию оборудования с возможностью передачи тревожных сигналов заключен с ООО «Аргус». Дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.12.2013 г. № 3404/13 заключено 12.01.2015 г. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Имеется 1 пожарный кран. Пожарный кран укомплектован, опломбирован, пронумерован. Проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения. Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 24.04.2015 г. № 349. Измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования; проверки

срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью; проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами проведены 20.06.2013 г. специалистами электролаборатории ОАО «Зуевский Агропрмснаб». Заключение специалистов электролаборатории – электрооборудование соответствует ПТЭЭП и ПУЭ. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта и пожарного водоема. Разработан приказ от 01.09.2014 г. № 77 «О мерах по усилению противопожарной защиты и назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности». Ответственным за противопожарную безопасность школьных сооружений назначен Семушин Михаил Ильич. Обучение по пожарно-техническому минимуму Семушиным М.И. пройдено 11.12.2013 г. Разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности. Заведен журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности. Здание оборудовано телефонной связью, исправна. В помещениях установлены таблички с указанием номера телефона вызова пожарных подразделений. Отопление водяное, от центральной котельной. Вентиляция естественная.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Здание Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка, расположенное по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, 3.			
1.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (№ 49) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,13 м. (что менее нормативного 1,2 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
2.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации крыльца, расположенного с наружной стороны здания у эвакуационного выхода из лестничной клетки (№ 49), составляет 0,92 м. (что менее нормативного 1 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
3.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 58) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,13 м. (что менее нормативного 1,2 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных

	здание)	пожарной безопасности»	предметов г. Зуевка
4.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации крыльца, расположенного с наружной стороны здания у эвакуационного выхода из коридора (№ 58), составляет 0,90 м. (что менее нормативного 1 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
5.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 29) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,12 м. (что менее нормативного 1,2 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
Помещения Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка, расположенные в здании по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, 27.			
6.	Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия (штукатурки) строительной конструкции деревянного перекрытия здания, в помещении раздевалки (№ 30) на 1 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
7.	Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия (штукатурки) строительных конструкций, в помещениях (№ 21, № 24) на 2 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
8.	Установлены двери с неизвестным пределом огнестойкости в проеме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющие помещение обеденного зала пищеблока (№ 88) от холла (№ 86) на 1 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 5.21*, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 4.18., 5.5.2.1. СП 4.13130.2009; ст. 88, табл. 23, табл. 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
9.	Неисправна молниезащита здания.	РД 34.21.122-87; СО 153-34.21.122-2003.	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнены пункты №№ 1,2,4,5,6,12,13,14,16 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 20 мая 2014 года № 40/1/1-16, срок исполнения которых истек 02.05.2015 г., а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Здание Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка, расположенное по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, 3.			
1.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (№ 49) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,13 м. (что менее нормативного 1,2 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
2.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации крыльца, расположенного с наружной стороны здания у эвакуационного выхода из лестничной клетки (№ 49), составляет 0,92 м. (что менее нормативного 1 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89,151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
3.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 58) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,13 м. (что менее нормативного 1,2 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
4.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации крыльца, расположенного с наружной стороны здания у эвакуационного выхода из коридора (№ 58),	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009;	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная

	составляет 0,90 м. (что менее нормативного 1 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
5.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 29) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,12 м. (что менее нормативного 1,2 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
Помещения Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка, расположенные в здании по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, 27.			
6.	Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия (штукатурки) строительной конструкции деревянного перекрытия здания, в помещении раздевалки (№ 30) на 1 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
7.	Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия (штукатурки) строительных конструкций, в помещениях (№ 21, № 24) на 2 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
8.	Установлены двери с неизвестным пределом огнестойкости в проеме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющие помещение обеденного зала пищеблока (№ 88) от холла (№ 86) на 1 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 5.21*, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 4.18., 5.5.2.1. СП 4.13130.2009; ст. 88, табл. 23, табл. 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка
9.	Неисправна молниезащита здания.	РД 34.21.122-87; СО 153-34.21.122-2003.	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Кировского района по пожарному надзору

Пушкарев Владислав Николаевич

(должность, ФИО)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Жданова Елена Анатольевна, директор Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«5» июня 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Вышестоящий орган: Приволжский региональный центр МЧС России Окский съезд, 6 в г.Н.Новгород 603950, телефон доверия 437-46-12.
Главное управление МЧС России по Кировской области ул.Макалина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.