

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Зуевского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Некрасова, 3, г. Зуевка, 612410, тел. 2-02-92 (код 83337)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 40/1-16

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Кировскому областному государственному общеобразовательному бюджетному  
учреждению средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  
отдельных предметов г. Зуевка,

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
директору Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного  
учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных  
предметов г. Зуевка

Ждановой Елене Анатольевне

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Зуевского района  
по пожарному надзору Ашихмина С.В. от «14» апреля 2014 года № 40,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
в период

14 мая 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 06 час. 00 мин.

20 мая 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 07 час. 00 мин.

проведена проверка государственным инспектором Зуевского района по пожарному  
надзору капитаном внутренней службы Пушкаревым В.Н.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего (-их) проверку,

территории и помещений Кировского областного государственного общеобразовательного  
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  
отдельных предметов г. Зуевка расположенных в зданиях по адресу: Кировская область, г.  
Зуевка, ул. Куйбышева, 3; Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, 27

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Кировского областного государственного  
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя  
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных  
предметов г. Зуевка Ждановой Еленой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении и (указывае- я только выполне- е)
1	2	3	4	5
Здание Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка, расположенное по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, 3.				
1.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (№ 49) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,13 м. (что менее нормативного 1,2 м.).  (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
2.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации крыльца, расположенного с наружной стороны здания у эвакуационного выхода из лестничной клетки (№ 49), составляет 0,92 м. (что менее нормативного 1 м.).  (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
3.	Размещено в лестничной клетке (№ 49) на путях эвакуации, на первом этаже здания, оборудование системы отопления (батарея системы отопления) выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м. от поверхности площадки лестницы, препятствующее свободной эвакуации людей.  (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п.36. а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.32* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
4.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 58) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,13 м. (что менее нормативного 1,2 м.).  (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.05.2015 г.	

		требованиях пожарной безопасности»		
5.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации крыльца, расположенного с наружной стороны здания у эвакуационного выхода из коридора (№ 58), составляет 0,90 м. (что менее нормативного 1 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.27 СНИП 21-01-97*; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
6.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 29) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,12 м. (что менее нормативного 1,2 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
Помещения Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка, расположенные в здании по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, 27.				
7.	Высота эвакуационного выхода из коридора (№ 29) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,76 м. (что менее нормативного 1,9 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.2.5. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
8.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 29) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,16 м. (что менее нормативного 1,2 м.). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 8.1.12. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
9.	В полу на путях эвакуации в помещении раздевалки (№ 31) допускаются перепады высот менее 45 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от	01.05.2015 г.	

		25.04.2012 №390; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009; ст. 53,89,151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
10.	Отсутствует из помещения мастерской по обработке металла и древесины (№ 52) дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 1.122 СНиП 2.08.02-89*; п. 6.89. СНиП 31-06-2009; п. 8.2.5. СП 1.13130.2009; ст. 53, 89,151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
11.	Установлена дверь с неизвестным пределом огнестойкости в проеме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющая помещение мастерской по обработке металла и древесины (№ 52) от общего коридора (№ 51), на 1 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 5.21*, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 4.18., 5.1.10. СП 4.13130.2009; ст. 88, табл. 23, табл. 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
12.	Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия (штукатурки) строительной конструкции деревянного перекрытия здания, в помещении раздевалки (№ 30) на 1 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	01.05.2015 г.	
13.	Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия (штукатурки) строительных конструкций, в помещениях (№ 21, № 24) на 2 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	01.05.2015 г.	
14.	Установлены двери с неизвестным пределом огнестойкости в проеме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющие помещение обеденного зала пищеблока (№ 88) от холла (№ 86) на 1 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 5.21*, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 4.18., 5.5.2.1. СП 4.13130.2009; ст. 88, табл. 23, табл. 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
15.	Установлены двери с неизвестным пределом огнестойкости в проеме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющие коридор пищеблока (№ 55) от помещения учебной мастерской (№ 53) на 1 этаже здания. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 5.21*, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 4.18., 5.5.2.1. СП 4.13130.2009; ст. 88, табл. 23, табл. 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2015 г.	
16.	Неисправна молниезащита здания.	РД 34.21.122-87; СО 153-34.21.122-2003.	01.05.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела  
надзорной деятельности Зуевского  
района

(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Пушкарев В.Н.

(фамилия, инициалы)



« 20 » мая 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор (должность)

Иванова Е.А. (фамилия, инициалы)

« 20 » мая 20 14 г.